

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Hall	11	3 (27 %)	6 (55 %)	-	-	2 (18 %)
Couloir 1	10	10 (100 %)	-	-	-	-
Cage d'escalier 1	11	4 (36,4 %)	5 (45,6 %)	-	2 (18,2 %)	-
Palier	6	6 (100 %)	-	-	-	-
Cage d'escalier 2	12	7 (58 %)	5 (42 %)	-	-	-
Pièce 4	10	10 (100 %)	-	-	-	-
Salle de bain 2	8	8 (100 %)	-	-	-	-
Pièce 1	7	7 (100 %)	-	-	-	-
Sas	9	9 (100 %)	-	-	-	-
Salle de bain 1	7	7 (100 %)	-	-	-	-
WC 1	7	7 (100 %)	-	-	-	-
Pièce 2	9	9 (100 %)	-	-	-	-
Pièce 3	8	8 (100 %)	-	-	-	-
Pièce 4	10	10 (100 %)	-	-	-	-
Couloir 2	11	11 (100 %)	-	-	-	-
Salle de bain 1	7	7 (100 %)	-	-	-	-
WC 2	7	7 (100 %)	-	-	-	-
Pièce 6	9	9 (100 %)	-	-	-	-
Pièce 7	8	8 (100 %)	-	-	-	-
Couloir 2	16	16 (100 %)	-	-	-	-
WC 3	7	7 (100 %)	-	-	-	-
Salle de bain 4	7	7 (100 %)	-	-	-	-
Pièce 7	10	10 (100 %)	-	-	-	-
Pièce 8	7	7 (100 %)	-	-	-	-
Pièce 9	8	8 (100 %)	-	-	-	-
Pièce 10	7	7 (100 %)	-	-	-	-
TOTAL	229	209 (91 %)	16 (7 %)	-	2 (1 %)	2 (1 %)